



**ZAKŁAD KOMINIARSKI MARIAN DĄBROWSKI I TOMASZ OPŁAT s.c.**

tel.: 52 373 31 21  
kom.: 602 28 55 95  
fax: 52 376 00 66

85-326 Bydgoszcz, ul. Lubelska 38

[www.kominiarze.bydgoszcz.pl](http://www.kominiarze.bydgoszcz.pl) • [kominiaz@kominiaz.bydgoszcz.pl](mailto:kominiaz@kominiaz.bydgoszcz.pl)


NIP: 967-00-65-609  
REGON: 090533918

**INWENTARYZACJA PRZEWODÓW KOMINOWYCH  
I PRZYŁĄCZONYCH DO NICH URZĄDZEŃ GRZEWczo-KOMINOWYCH  
W BUDYNKACH URZĘDU MIASTA I GMINY SOLEC KUJAWSKI  
PRZY UL. 23 STYCZNIA 7 W SOLCU KUJAWSKIM**

Bydgoszcz, kwiecień 2013r.

## Zawartość:

- Opis do inwentaryzacji
- Rys. 1/3 – Inwentaryzacja przewodów kominowych i przyłączonych do nich urządzeń grzewczo-kominowych – budynek „A” – rzut dachów.
- Rys. 2/3 – Inwentaryzacja przewodów kominowych i przyłączonych do nich urządzeń grzewczo-kominowych – budynek „B” – rzut dachu.
- Rys. 3/3 – Inwentaryzacja przewodów kominowych i przyłączonych do nich urządzeń grzewczo-kominowych – budynek „C” – rzut dachu.



## SYTUACJA

## OPIS DO INWENTARYZACJI

### • Budynek „A”

Stan techniczny kominów jest zły. Co najmniej ponaddachowe części kominów wymagają przebudowy (rozebrania i wybudowania od nowa). Przewody są zagruzowane (dziesięć na piętnaście przewodów istniejących w budynku głównym jest zagruzowanych → rys. 1/3). W celu przywrócenia sprawności eksploatacyjnej przewodów należy wyremontować głowice kominów i, prawdopodobnie, ich części znajdujące się w przestrzeni poddasza, a także należy udrożnić przewody. Z uwagi na nieprostoliniowy przebieg przewodów kominowych, ich udrożnienie możliwe będzie wyłącznie przez wykuwanie otworów w miejscach zagruzowań. W obecnym stanie przewody nie nadają się do użytkowania.

### • Budynek „B”

Stan techniczny kominów jest dobry, przewody są drożne i sprawne i nadają się do użytkowania.

### • Budynek „C”

Stan techniczny obu trzonów kominowych jest zły. Przebudowy są drożne i sprawne, jednak ich stan techniczny jest zły. Na odcinku co najmniej od stropu nad parterem do wylotów, wymagają przebudowy. W obecnym stanie przewody nie nadają się do użytkowania.

**mgr Tomasz Opłat**  
**MISTRZ KOMINIARSKI**  
kom.: 602 34 62 86  
upr. Nr 9854 - Izba Rzem. w Słupsku  
specjalność: Rzemiosło Kominarskie