



INWENTARYZACJA ZOSTAŁA OPRACOWANA W ZAKRESIE  
NIEZBĘDNYM DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

**Inwestprojekt Poznań Sp. z o.o.**  
ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań

temat: Termomodernizacja budynku przychodni polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych, dociepleniu dachu, wymianie pokrycia dachowego, wymianie świetlików dachowych, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie oświetlenia, montażu instalacji odgromowej, montażu ogniw fotowoltaicznych, regulacji systemu CO.  
ul. Powstańców 7A, 86-050 Solec Kujawski, woj. kuj.-pom., pow. bydgoski, gm. Solec Kujawski, dz. ewid. nr 740/64, obręb M. Solec Kujawski, jed. ewid. 040308\_4

**Przychodnia Zdrowia**

inwestor:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski		data:	04.2019
	imię i nazwisko:	numer uprawnień:	podpis:	
Projektant Gl.:	mgr inż. arch. Katarzyna GAUDEN WP-OIA/OKK/UpB/28/2011			
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Mariusz SAWICKI 357/PW/92			
tytuł rysunku:	Inwentaryzacja - przekrój A-A i B-B			skala:
				1:100
część rys.:	branża:	faza projektu:	numer rysunku:	
1/1	Architektura	PROJEKT BUDOWLANY	14	
Projekt chroniony prawami autorskimi - Dz.U.1994 Nr 24 poz.83; Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved. Powielanie / rozpowszechnianie, wykorzystywanie, wprowadzanie zmian bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione! Prawa Autorskie dla / Copyright by :				

- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać równolegle z opisem technicznym i projektami branżowymi;
  - W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
    - Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;
    - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wg ITB);
    - obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
    - instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych;
  - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie;