




Widok od wewnątrz



Przekrój b-b




Przekrój a-a



Okno drewniane, różne, skrzynekowe,  
górny i dolny rząd okna otwierany rozwiernie.  
Okna w złym stanie technicznym,  
przeznaczone do wymiany.

## INWENTARYZACJA OKNO 08

 <b>KREMER GRAF</b>		<div>mgr inż. Sebastian Krcmar ul. GEN. JAJŁEBA 14 86-050 SOLEC KUJAWSKI tel. 51 66 00 00 www.kremergraf.pl</div>	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
INWESTOR			
GMINA SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7 86-050 SOLEC KUJAWSKI			
OBIEKT			
Budynek Szkoły w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 13 86-050 Solec Kujawski			
NAZWA INWESTYCJI			
Remont polegający na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 13			
LOKALIZACJA			
ul. 23 Stycznia 13 Solec Kujawski 86-050 dz. nr 717/3			
TYTUŁ RYSUNKU			
INWENTARYZACJA OKNO 08			
BRANŻA		STADIUM	
ARCHITEKTURA		PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
FUNKCJA		NR UPRAWNIENI	
projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak		PODPIS	
sprawdził mgr inż. arch. Magdalena Szymalska			
NR RYSUNKU		159/POOK/IV/2016	
IN-21			
ARKUSZ:	SKALA:	DATA:	
420x420	1:100	2016-12	