




Widok od wewnątrz



Przekrój b-b




Przekrój a-a



## INWENTARYZACJA OKNO 011

Okno drewniane, wtórne, skrzynekowe,  
górny i dolny rząd okna dwuskrzydłowy,  
każde skrzydło otwierane rozwiernie.  
Okna w złym stanie technicznym,  
przeznaczone do wymiany.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
 <b>KREMER GRAF</b>		
mgr inż. Sebastian Krcmar ul. GEN. JAJŁEBA 14 86-010 BŁOSKÓW tel. 71 717 17 33 e-mail: biuro@kremers.com.pl		
INWESTOR		
GMINA SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7 86-050 SOLEC KUJAWSKI		
OBIEKT		
Budynek szkoły w Solcu Kujawskim ul. 23 Stycznia 13 86-050 Solec Kujawski		
NAZWA INWESTYCJI		
Remont polegający na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 13		
LOKALIZACJA		
ul. 23 Stycznia 13 Solec Kujawski 86-050 dz. nr 717/3		
TYTUŁ RYSUNKU		
INWENTARYZACJA OKNO 011		
BRANŻA	STADIUM	
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
FUNKCJA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOK/IV/2014	
sporował mgr inż. arch. Magdalena Szymonka	157/POOK/IV/2016	
NR RYSUNKU		
IN-24		
ARKUSZ: 420x420	SKALA: 1:100	DATA: 2016-12