




Widok od wewnątrz



Przekrój b-b



Przekrój a-a



Okno drewniane, wtórne, skrzynekowe,
górny i dolny rząd okna otwierany rozwiernie.
Okna w złym stanie technicznym,
przeznaczone do wymiany.

INWENTARYZACJA OKNO O9

ARKUSZ:	SKALA:	DATA:
420X420	1:100	2016-12
IN-22		
INWENTARYZACJA OKNO O9		
BRANŻA	STADIUM	
ARCHITEKTURA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	
FUNKCJA	NR UPRAWNIEN	PODPIS
projektował mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	
sprawił mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POOKK/IV/2016	
NR RYSUNKU		
LOKALIZACJA		
ul. 23 stycznia 13 Solec Kujawski 86-050 dz. nr 717/3		
TYTUŁ RYSUNKU		
INWENTARYZACJA OKNO O9		
NAZWA INWESTYCJI		
Remont polegający na termomodernizacji budynku użyteczności publicznej w Solcu Kujawskim przy ul. 23 stycznia 13		
INWESTOR		
GMINA SOLEC KUJAWSKI ul. 23 STYCZNIA 7 86-050 SOLEC KUJAWSKI		
OBIEKT		
Budynek szkoły w Solcu Kujawskim ul. 23 stycznia 13 86-050 Solec Kujawski		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
mgr inż. Sebastian Krowat ul. GEN. JAJŁEBA 14 86-401 BŁOSKÓW tel. 71 73 11 11 www.krowat.pl		
KREMER GRAF		